

BANGMODSURVEYINTERCON CO., LTD



COMPANY PROFILE

BMSV
INTERCON

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0-1055-61165-97-5

สำนักใหญ่ : 12 ซอย ท่าข้าม 28 แยก 32 แขวง แสมดำ

เขต บางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150

โทร. 06-6109-0932, 09-8256-0875, 06-6109-0923

SCOPE OF WORKS

01 DESIGN STRUCTURE & ARCHITECT

02 DRAWING 2D , 3D & RENDER

03 ESTIMATE COST

04 SURVEY

05 VIBRO JACKING PILE & JACKING PILE

- KITCHEN
- ROOF CAR PARK

06 CIVIL CONSTRUCTION

- ROAD
- RENOVATE

07 INTERIOR DESIGN

**METHOD
OF
REBUILD MANHOLE
OF
CONTAINER YARD
APM TERMINAL
LANGKRABANG**

หมายเหตุ :

การจัดทำเอกสารรายงานนี้ อ้างอิงตามมาตรฐานงานก่อสร้างตามหลัก
วิศวกรรม ในรูปแบบฉบับที่บุคคลทั่วไปอ่านได้ง่าย อาจไม่มีเนื้อหาเชิงลึกแต่
ท่านจะได้รับความรู้ความเข้าใจถึงองค์ประกอบหลักในการทำงานที่พึงมีใน
การก่อสร้างงานประเภทแก้ไขโครงสร้างฝาบ่อพัก

หมายเหตุ :

เอกสารนี้ประยุกต์ใช้ได้ทั้งซ่อมแซมและสร้างใหม่

หมายเหตุ :

การรับน้ำหนักสำหรับ Reach Stacker พร้อมบรรทุกผู้หนักได้ทุกฟลายกเว้น ฝาบ่อใหญ่ขนาด 2.1x2.1 ม. ที่โครงสร้างเหล็กไม่มี Support Beam ร่องท้องและเหล็กเดิมฉีกขาดไปแล้วเป็น 2 ส่วน



หมายเหตุ :

เอกสารนี้ประยุกต์ใช้ได้ทั้งซ่อมแซมและสร้างใหม่

รายงานผลการปฏิบัติงาน

APM TERMINAL , SIAMSHORESIDESERVICES CO,LTD

- สภาพปากบ่อเดิมที่ผุพัง และเสี่ยงต่อการหล่นเมื่อ Reacher Stacker วิ่งเหยียบ





ภาพ : ฝาที่ 1 2 และ 3

รายงานผลการปฏิบัติงาน

APM TERMINAL , SIAMSHOREDSIDESERVICES CO,LTD

- สภาพปากบ่อเดิมที่ผุพัง และเสี่ยงต่อการหล่นเมื่อ Reacher Stacker วิ่งเหยียบ



ภาพ : สภาพการวิบัติของคอนกรีต และเหล็กปากฝาท่อ


รายงานผลการปฏิบัติงาน

APM TERMINAL , SIAMSHORESIDESERVICES CO,LTD

■ เริ่มทำการสกัดซ่อมแซม



ภาพ : ทีมงาน




ภาพ : เริ่มทำการสกัด

รายงานผลการปฏิบัติงาน

APM TERMINAL , SIAMSHORESIDESERVICES CO,LTD

■ เริ่มทำการสกัดซ่อมแซม



ภาพ : เครื่องมือและวิธีการป้องกันเศษวัสดุร่วงใส่พื้น



รายงานผลการปฏิบัติงาน

APM TERMINAL , SIAMSHOREDSIDESERVICES CO,LTD

■ ขั้นตอนการแก้ไขงานหลัก



ภาพ : อุปกรณ์ Safety ตัวกันไฟย้อนเข้าถังแก๊ส





ภาพ : บรรยากาศหน้างาน ภายในลานขนถ่ายสินค้า

รายงานผลการปฏิบัติงาน

APM TERMINAL , SIAMSHORESIDESERVICES CO,LTD

■ ขั้นตอนการแก้ไขงานเหล็ก






ภาพ : บรรยายภาพการทำงาน ภายในลานขนถ่ายสินค้า

รายงานผลการปฏิบัติงาน

APM TERMINAL , SIAMSHORESIDESERVICES CO,LTD

■ ขั้นตอนการแก้ไขงานเหล็ก




ภาพ : งานตัดส่วนเกินฟาดเดิมที่มีอยู่ ต่อเชื่อม ฟิตให้เข้ากับปากบ่อใหม่

รายงานผลการปฏิบัติงาน

APM TERMINAL , SIAMSHOREDSIDESERVICES CO,LTD

■ ขั้นตอนการแก้ไขงานคอนกรีต




ภาพ : การเข้าแบบพร้อมเทคอนกรีตและขั้นตอนการเทคอนกรีต

รายงานผลการปฏิบัติงาน

APM TERMINAL , SIAMSHOREDSIDESERVICES CO,LTD

- ขั้นตอนการแก้ไขงานคอนกรีต




ภาพ : ทำการตัดเจาะและตกแต่งผิวหน้าคอนกรีตให้สวยงาม

รายงานผลการปฏิบัติงาน

APM TERMINAL , SIAMSHORESIDESERVICES CO,LTD

■ ขั้นตอนการติดตั้ง







ภาพ : ใช้ Forklift ทำการเคลื่อนย้ายติดตั้ง

รายงานผลการปฏิบัติงาน

APM TERMINAL , SIAMSHORESIDESERVICES CO,LTD

■ ขั้นตอนการติดตั้ง



ภาพ : เก็บงาน และวางแนวป้องกันจนกว่าจะครบอายุคอนกรีต